

As barragens e as inundações no rio Madeira

PHILIP M. FEARNSIDE

Instituto Nacional
de Pesquisas da Amazônia

A inundaç o ocorrida recentemente no leito do rio Madeira foi provocada por um evento meteorol gico extremo, com uma vaz o que se estimava que acontecesse apenas uma vez a cada 100 anos. Nos  ltimos tempos, ali s, eventos clim ticos extremos, dos mais variados tipos, t m ocorrido em diferentes partes do mundo, sugerindo ind cios evidentes de mudan as clim ticas – embora n o se possa demonstrar que qualquer evento espec fico seja uma decorr ncia de tais mudan as. Com o agravamento do

aquecimento global, a previs o   que inevitavelmente tenhamos um n mero cada vez maior de eventos clim ticos extremos pelo mundo afora.

Alguns dos impactos da inunda o do rio Madeira foram agravados pelas usinas hidrel tricas instaladas ao longo de seu curso, embora,   evidente, essas barragens n o possam ser responsabilizadas sozinhas por todos os estragos.

No caso da usina hidrel trica de Santo Ant nio,   prov vel que ela tenha agravado a eros o da orla de Porto Velho, cujo centro est  a apenas



FOTO GOMAR LEAL, REVIEWS

As enchentes do rio Madeira praticamente cobriram a estrada BR 364 em Rond nia, pr ximo   fronteira com a Bol via, em fevereiro deste ano

O rio Madeira tem uma das maiores cargas de sedimentos do mundo, e o 'reservatório' oficial de Jirau termina exatamente na divisa do Brasil com a Bolívia, fornecendo, assim, todos os elementos necessários para um impacto internacional

7 km abaixo da barragem. A canalização da água pelo vertedouro alterou a correnteza a jusante da barragem, lançando mais água contra as áreas da cidade que ficam próximas do rio.

Isso se evidenciou na estação chuvosa de 2011-2012, a primeira após o fechamento da barragem, quando a capital de Rondônia foi surpreendida por uma erosão súbita. Cerca de 300 casas localizadas à beira do rio foram destruídas ou ficaram condenadas, e até o monumento fincado no local pelo Marechal Rondon um século atrás foi por água abaixo.



Porta-vozes da empresa alegaram que tudo não passava de um fenômeno natural de “terras caídas”. Mas, levando-se em conta a coincidência do fenômeno com a implantação da barragem, muito possivelmente essas alegações não devem ter convencido muita gente além dos próprios funcionários da empresa.

A força dessa água na superenchente que castigou a região em 2014 seria aumentada por concentrar justamente na queda da barragem toda a força da vazão recorde. O reservatório de Santo Antônio, com 117 km de comprimento, inunda não só a cachoeira de Santo Antônio, mas também a cachoeira maior, de Teotônio, e várias outras, menores, no percurso do Madeira.

No rio natural, a energia cinética da queda da água era liberada aos poucos, ao longo de todo o trajeto. Mas, com a barragem, ela se concentra em uma única queda, de grande dimensão, logo acima de Porto Velho. Portanto, a velocidade da água e o seu poder erosivo são maiores justamente ali.

A inundação de vários trechos da rodovia BR-364 que beiram os lagos formados pelas usinas de Santo Antônio e Jirau também deve ter sido agravada por causa das barragens. A cheia recorde teria causado enchente também recorde mesmo na ausência das barragens. Mas, com elas, a cheia é ainda maior na margem dos reservatórios, uma vez que o aumento tem início a partir de um nível mais alto. Se os níveis dos reservatórios tivessem sido rebaixados ao máximo para aproximar o rio de seu leito natural, a inundação lateral teria sido menor.

IMPACTO INTERNACIONAL No caso da usina de Jirau, situada a cerca de 120 km de Porto Velho, poderia haver uma contribuição à atual inundação na Bolívia no trecho do rio Madeira acima do distrito de Abunã, em Rondônia. As afirmações de que a barragem de Jirau não teria qualquer efeito sobre as inundações no país vizinho, repetidas diversas vezes pelos proponentes das barragens no Estudo e no Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), e em documentos elaborados posteriormente, foram contestadas em detalhe por mim em trabalho publicado em 2013 na revista *Water Alternatives* (uma versão desse texto em português está disponível no endereço <http://philip.inpa.gov.br>).

O problema é que os sedimentos mais grossos, como areia, tendem a migrar para o fundo do reservatório logo no seu início, onde a água entra no lago rio acima. Os sedimentos acumulados funcionam como uma espécie de segunda barragem, represando a água no trecho do rio que está acima do que é oficialmente considerado ‘reservatório’. Isso forma o chamado ‘remanso superior’, onde o nível da água é mais alto do que no rio natural.

Por ocasião de uma enchente, como a que acaba de acontecer, isso se traduz em mais inundação e estragos, inclusive em uma área protegida na margem boliviana desse trecho. O rio Madeira tem uma das maiores cargas de sedimentos do mundo, e o ‘reservatório’ oficial de Jirau termina exatamente na divisa do Brasil com a Bolívia, fornecendo, assim, todos os elementos necessários para um impacto internacional. **51**