

CEDI**Povos Indígenas no Brasil**Fonte: Correio de Brasília Class.: 1182Data: 20/05/89 Pg.: _____**Funai apura queda de avião**

O presidente da Funai, Iris Pedro de Oliveira, determinou hoje a abertura de sindicância para apurar as causas do acidente com o bimotor Seneca prefixo Far, da frota da fundação, que acidentou-se ontem às 14h55min ao tentar um pouso de emergência no aeroporto de São Felix do Araguaia (Goiás). O avião tinha três tripulantes - o comandante José Guilherme Montenegro, o co-piloto Marco Terena e o mecânico José Carlos Costa - que nada sofreram. No entanto a aeronave ficou completamente destruída.

O Comandante Aereo da Região foi imediatamente informado pela Funai. O Seneca-2 havia decolado por volta das 14h50min do aeroporto de São Félix com destino ao parque nacional do Xingu, para atender a uma ocorrência médica, passaria em Gurupi (GO), pelo mesmo motivo e depois seguiria para Brasília. Quando tinha cinco minutos de voo, apresentou falhas no motor e os tripulantes perderam o comando. Retornaram então a São Félix, mas a aterrissagem foi desastrosa. O Seneca tinha apenas três horas de voo após a revisão das 1.000 horas.

Além das providências de praxe por parte da Aeronautica também o presidente da Funai quer saber quais foram as causas do acidente.